

Fones de ouvido Ultrason Performance 880

Ainda no encontrei nada.

Aquecimento longo, demandas excessivas.

A sensibilidade ainda relativamente baixa (como em qualquer fone de ouvido profissional), então a Performance de fontes muito fracas 880 não vai funcionar.

Parece muito legal. assustador sair para a rua com essas roupas - não importa o que roube.

Demorou muito tempo para aquecer.

). Após 4 meses, ambos os copos se quebraram. Além disso, em um fone de ouvido, a trava de rotação do copo girou. A cola não ajudou. Para um design frágil menos 1 ponto.

Aquecimento longo.