

Misturador Hansgrohe Focus 31172000

Este o segundo (funcionou por 4 anos), o anterior quebrou na garantia depois de trabalhar por pouco mais de 1 ano (embora tenha sido substituído na garantia), o problema o mesmo - falha da eletrônica. A eletrônica europeia, como minha prática demonstrou, não vive muito em princípio. Como eles disseram no centro de serviço - o reparo custar mais do que comprar um novo.

Ele quebrou no entanto.

Depois de 8 meses... O LED me avisa sobre a troca da bateria. Como resultado, não encontrei o original... Fiz o original com 2 baterias de 3 volts. Ele retirou a caixa do original com antecedência e inseriu 2 baterias ... Fiquei feliz por 1,5 minutos ... Depois que liguei para a garantia com boa vontade, eles responderam - casamento de fábrica ... Mude como quiser ... Não há nenhum vendedor na Internet. Mas há um cartão de garantia.. Quando estava funcionando, funcionou muito abruptamente e alto

Deixou de funcionar após um ano de operação.

depois de ficar sem bateria que veio com o kit, você ficará desapontado.

desliga instantaneamente assim que você tira as mãos do sensor, como resultado, um pouco para a esquerda um pouco para a direita e a água desliga, você também não vai poder lavar a pia, você precisa de uma para segurar a mão na frente do sensor, a outra para enxaguar a pia, ou seja, SUGA!! + para isso, falsos positivos periódicos, um "especialista" do centro de serviço veio, imediatamente começou a dirigir para a configuração errada do banheiro, mas depois de pensar, eles decidiram mudar o módulo eletrônico para um novo, depois de esperar 2 meses. enquanto foi encomendado e entregue, fiquei desapontado. não ajudou.

Falsos alarmes do sensor eletrônico em gotas que caem sobre ele. Além disso, se o vapor se depositar na janela do sensor, o misturador começa a ligar a água espontaneamente.