

Banheira Triton Scarlet 167x96

Talvez no, exceto que no havia nenhuma instruo, um menos!!

No detectado

No encontrado no momento (2 anos de uso). Muitas pessoas reclamam de montagens de tela fracas. No sei, configuro o nvel da banheira para que a banheira pressione a tela no cho (ps sem fanatismo). Nada cai.

No primeiro ms de operao, o transbordamento do dreno Triton enferrujou. A superfcie irregular do fundo da banheira requer cuidados adicionais.

Eles no existem e acredito que no existiro