

Brother DCP-1612WR MFP

No consigo suportar o Apple Print, ento no consigo me conectar ao iMac via Wi-Fi, no sei por que o problema. Imprime normalmente no tablet atravs de seu programa.

Design frgil. O inconveniente da bandeja de sada (dobra inconvenientemente, voc tem que peg-la com as mos ao emitir a folha pronta)

O cartucho inicial em tal laser dispositivos totalmente caipira. Ainda perturba o preo do cavalo para consumveis originais Brother. Um cartucho com capacidade aproximada de 1000 pginas custa 1500 UAH. Mas quem disse que os consumveis devem ser originais? Voc pode usar opes alternativas que so 3-4 vezes mais baratas. No entanto, aviso voc, se voc levar um MFP problemtico com um cartucho no original para o servio, ele ser imediatamente removido da garantia.

Cheira a plstico. Espero que seja temporrio.

Pequeno, cego display Plstico frgil

1. O cheiro de plstico da caixa - provavelmente passar ... (atribuo a ninharias) 2. A ergonomia de operao e conexo surpreendentemente mal pensada, a saber: - um cabo de rede curto! E isso metade do problema. Eu encontrei em casa mais "bom - eles so universais" (pensei). E descobri que o cabo de rede NO DESCONECTA para esta unidade!!! Aqueles. voc no poder simplesmente conectar um cabo de alimentao diferente. NUNCA e NUNCA. - para que a impressora no ocupe muito espao em casa, possvel fechar a tampa da bandeja de papel. Com um movimento. Isso conveniente e muitas impressoras tm. Mas, para fechar a frgil placa de guia de papel, voc precisa levantar a tampa de toda a impressora (como faria para obter um cartucho). Bem, respectivamente, na ordem inversa - esse o ourio. Parece um pouco, mas terrivelmente desconfortvel 3. Corpo frgil. Aqui eles escreveram que a tampa da unidade est terrivelmente fechada: "A tampa de acesso ao cartucho cai muito bem no incio, e depois fecha, cuidado com os dedos." Confirmando totalmente! 4. Acabei de comprar - tentei imprimir uma foto p/b. As impresses cruzam as faixas de luz escura do fotocondutor. Qualidade - apenas para documentos. 5. Muito mais barulhento que o HP

Mquina de voz