

# Motherboard Asus A68HM-K

a ponte sul superaquece e se recusa a funcionar

No suporta Windows Vista.....

a ponte de aquecimento sopra sobre o cooler com um dissipador de calor redondo, est muito quente...

A ponte sul fica muito quente.

no

Instvel, se voc pode chamar assim, funciona. No foi possvel instalar nenhum sistema operacional, devido a reinicializaes inesperadas e um erro frequente Surge PSU

a velocidade de rotao mnima possvel da ventoinha do processador 1730 rpm. (20% no BIOS) com toda a riqueza das configuraes do cpufan. ao mesmo tempo, a temperatura do processador no sobe acima de 40C ao assistir vdeos em HD e navegar no calor (74C max, processador a 10 5800k). Existem grficos de velocidade do ventilador no BIOS, parece muito decente, mas no faz muito sentido .. O programa Speedfan no funciona. Se voc conectar o ventilador em outro slot, ele gravar um erro de sistema. Considero esta situao com turnovers uma franca zombaria por parte da asus. O principal motivo para comprar um computador foi o desejo de obter um sistema silencioso.