

Watch clock Orient FEM65001BV

ajuste de tempo astuto

Pulseira

No h bloqueador de boto superior

Se o relgio acidentalmente pegar algo, ento os arranhes permanecem no vidro.

Aperto ruim da pulseira - os pinos dobram, sobreposies decorativas comeam para chocalhar. No h fsforo na segunda mo - no escuro impossvel entender imediatamente se eles esto indo ou parados.

Muito pesado na mo

Vidro mineral, enganchado em uma porta de metal , houve um arranho.no um mecanismo de fixao de pulseira muito confivel, quebrou vrias vezes e o relgio caiu da mo, e novos arranhes apareceram.