

Serra tico-tico Ryobi R18 JS-0

A coisa mais importante que não há sopro de cavacos e não há haste para o aspirador. Ele não pode cortar suavemente ao longo da guia / pneu, ele sai pela metade.

volumoso

A velocidade o controle não linear - em algum momento ele começa a "fritar" ao máximo. Sem controle de velocidade sob carga - ele desliga facilmente em baixa velocidade.

Modelo capturado com uma guia curva para o arquivo (tem uma roda de apoio). Ao instalar o arquivo, ele, ao longo de seu comprimento, desviou-se do eixo perpendicular em 2-3 mm. Tudo foi decidido em alguns minutos instalando o disco.