

# Assista TISSOT T035.627.16.031.00

depois de 4 anos a superfície interna da pulseira foi limpa, tive que comprar uma nova pulseira

todo o resto

1. Comeamos a correr em alguns meses por um minuto por dia..2. Um ano depois, voou uma peça que não pode ser substituída devido às especificidades do mecanismo (não separável) ... substituído do mecanismo 15 mil ... o serviço disse que não há garantia de que não voe novamente em um ano. Agora eu mesmo tenho que dar corda no relógio uma vez a cada 1-2 horas. Caso contrário, o relógio para...

Seria possível adicionar um indicador de reserva de energia, mas apenas por beleza.