

Assista TISSOT T063.637.16.057.00

Qualidade de construo, desempenho do relgio em geral

Aps a compra, encontrei um pequeno fio de cabelo no mostrador sob o vidro, liguei para a loja, no dia seguinte troquei o relgio por um novo sem problemas. Comecei a examinar o novo relgio em busca de falhas e encontrei um pequeno arranho na caixa e pequenas rachaduras na pele perto dos orifcios para definir o tamanho da pulseira. Peguei o relgio, no encontrei muito defeito nele, mas a impresso geral do Tissot foi estragada. Verifique o relgio cuidadosamente antes de comprar!

A pulseira no fecha muito convenientemente, demorei um pouco para me acostumar. Na cabine eles disseram que voc pode mudar para qualquer um, os conectores so padro.

A ala, e mais especificamente o mecanismo de fixao, s vezes se desprende, tive que entrar em contato com o centro de servio para apertar o clipe. Primeira configurao difcil, o centro de servio no conseguiu configur-lo pela primeira vez, depois de ler o frum e as instrues, descobri sozinho.