

# Lente Nikon 17-35mm f /2.8D AF-S IF-ED Zoom-Nikko

um motor ultrassnico assobiando. Aqui, afinal, como ... ele pode assobiar por mais 20 anos e est tudo bem (entrou poeira no motor), ou pode queimar. A substituio do motor PS ficar bem. Custo de 18.000 rublos.

Uso-o ativamente h 10 anos. Pena que no permanente. Devido idade, algumas unidades de zoom mecnico e a/foco quebraram. No momento, os reparos esto sendo realizados no Nikon Center. Aps a substituio, os ns ficaro como novos novamente.

1. Preo, como todos os bons culos :).2. Peso, taxa de full frame, fsica aqui, no tem o que fazer.

em 2.8 a nitidez fica s no centro

porque a lente antiga, no tem revestimento nanocristalino, ela cromada

Este um modelo bastante antigo com todas as deficincias decorrentes: peso pesado e design ptico antigo, falta de estabilizador. A nitidez diminui significativamente em direo borda do quadro se usada em uma cmera full frame. Em uma cmera crop, ainda est tudo bem, mas as lentes mais modernas superam em todas as frentes, especialmente no preo. Ou os fotgrafos no veem? Muito provavelmente, eles tm borro-bokeh nas bordas, que tipo de nitidez pode haver? Mas vale a pena tentar fotografar com esta lente um assunto que requer uma boa nitidez no s no centro, como ser um fiasco.

preo.