

# Chaleira eltrica Polaris PWK 1850CGL

Cheirava fortemente a plstico desde o momento da compra e mesmo depois de um ano o sabor do plstico permaneceu.

e a tampa caiu por um ano

Depois de alguns meses, comeou a desligar quando aquecido. Corrigido na garantia. Um ms depois, parou completamente de ligar.

Quebrou, com menos de 2 anos de servio

Este modelo tem um defeito estrutural - um plstico frgil de fixao da tampa. Se a chaleira for usada para a finalidade a que se destina, a tampa primeiro sai, depois cai completamente e em um perodo bastante curto. Este produto, ao que parece, foi projetado por designers do comeo ao fim, porque parece interessante, mas completamente inadequado para o uso dirio. Qual o valor da ala, parece que estava presa de cabea para baixo. inconveniente assumir uma base ampla de cima.

cheiro forte de plstico e sabonete e fervido muitas vezes tudo at cheira a plstico

depois de alguns meses de uso, parou de ligar, o problema o mau contato entre a chaleira e o suporte. Tenho que gir-lo para lig-lo.