

ador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-K 22 600

no encontrado

nenhum

O prdio estava em operao h apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!