

# Iron Vitek VT-1215

Pelo seu preço - não.

Pobre merda chinesa, que não pode ser reparada devido às características estruturais do case.

Um pouco pesado, mas você se acostuma para isso. Não há desligamento automático

Na uma ala de plástico forte, eu imediatamente embrulhei com um band-aid para que não ficasse pendurado, acho que se você passar com cuidado, ele não vai quebrar)

O plástico maneta quebrou. O plástico está completamente destruído - não pode ser restaurado. Na minha opinião, isso é uma falha de design. É necessário fortalecer completamente a ala ou torná-la uma fase adicional na parte de trás do ferro.