

Fones de ouvido Panasonic RP-HC800

Boto de cancelamento de ruído no muito conveniente.

Plástico muito quebradio no local entre o aro e os alto-falantes, os fixadores quebraram depois de alguns meses, tiveram que ser reforçados e colados. Se as frequências baixas estiverem muito altas, elas começam a chiar levemente.

No fone de ouvido esquerdo, após 2 dias, algo chocalha quando você inclina e vira a cabeça bruscamente. Desagradável. necessário carregá-lo para o serviço.

após 3 meses, ao girar o copo esquerdo ao colocá-lo, apareceu um rangido, ao ouvir não interfere, mas na hora de colocá-lo um pouco irritante