

Gabinete Corsair 540

no so os materiais de melhor qualidade, no h redes de poeira suficientes, no h drivebay suficiente - apenas 2 para 3,5 e 4 para 2,5

no os materiais de melhor qualidade, no h redes de poeira suficientes, no h drivebay suficiente - apenas 2 para 3,5 e 4 para 2.5

- Plstico barato, tudo range, tudo balana ao menor toque- Completa ausncia de qualquer proteo contra poeira- Um monte de furos extras no case que interferem na circulao normal do ar- A ideia de montar um disco rgido (no ssd) incompreensvel at o fundo do casco. Pela janela lateral, francamente falando, no h vista - Falta total de isolamento acstico

este um construtor, para braos retos os ventiladores no so regulados, exclusivamente para reobas, para substituir imediatamente centmetros 5-7 em profundidade! cooler na frente fechado por conectores sata =(

O metal fino, como nos gabinetes Dushman baratos. O suporte da placa-me e-ATX no adequado! Dos 10 suportes, apenas 3 so adequados e os do fundo, ou seja, precisa ser perfurado e refeito. Para instalar essa placa-me, voc precisa remover todas as ventoinhas.

- a montagem do disco rgido quebrou na segunda tentativa de retirar o disco- ele range ao menor toque- no h o suficiente filtros de poeira, o bp puxa poeira e h bastante dela por baixo dos discos rgidos- toca-discos regulares fervero com seu nvel de rudo- a rigidez do gabinete tal que, por hbito, descansando em uma cadeira e colocando os ps sobre ela, ele se curvou, teve que ser completamente desmontado e endireitado

Possibilidade de instalar apenas dois dispositivos de 3,5 "