

Pneus Uniroyal RainExpert 3 235 /60 R18 107V

Em pavimento seco em 4. Com um giro acentuado do volante, sopra levemente. Eu comparo com o Dunlop SP sport 01 anterior. Um pouco barulhento.

no detectado

O preço um pouco alto e não popular nas lojas

Soft, como um plus e um minus, furou uma roda depois de 2 semanas, agora olho atentamente para a estrada.

Se isso pode ser considerado uma desvantagem - você não pode mudar de lugar arbitrariamente por causa do padrão direcional.

Barulhento, sim, mas com os méritos existentes, isso pode ser tolerado. difícil equilibrar, foi possível equilibrar normalmente apenas na segunda vez, portanto, você deve entrar em contato imediatamente com um bom mestre para isso. Sensível a sulcos.

Muito barulhento, pega pedras, depois de 7000 um coque vertical e rachaduras apareceram na parede lateral.