

Congelador Snaige F245-1704AA

Plástico frgil das prateleiras.

tubos de ferro ficaram inutilizveis por 4 anos

Vazamento de refrigerante, se voc ler os comentrios, muitas pessoas tm esse problema, desde o incio h uma luz vermelha, substituiu de freon, um pico de algum tipo de tubo, tudo parece estar bem, mas isso depende primeiro do descongelamento, depois voc liga e, em resposta, aconselhamos que voc troque o freezer

Vazamento de freon

morreu

necessrio descongelar, 1 vez em meio ano.)

e trs so tampas, o contedo disposto no radiador Plstico fraco (fgil)