

# Electrolux EACS-18HLO / Ar Condicionado N3

No encontrei.

A principal desvantagem a qualidade da montagem do mdulo externo, a montagem chinesa e "desajeitada". Aps a instalao, ele chacoalhou e vibrou muito. Eu tive que remover a tampa do bloco e col-la com uma esponja. Aps esta operao, o rudo desapareceu.