

# Aspirador Bosch BSN 1701

No encontrei falhas.

no

Parte da poeira passa pelo coletor de poeira e se deposita no filtro na frente do motor. Após a primeira substituição do coletor de p, o filtro fino também teve que ser limpo. Não há informações sobre o conjunto completo.

Parte do p contorna o coletor de p e se deposita no filtro na frente do motor. Após a primeira substituição do coletor de p, o filtro fino também teve que ser limpo. Sem enrolamento de fio. Informações de embalagem ausentes.