

Broca rotativa Milwaukee PH 30 POWER X

Caso muito fraco. No primeiro dia, descobri que a fixação do mandril sem chave (no caso) já estava quebrada. Na primeira semana de operação, o botão de partida travava constantemente. Após meio ano de operação, o interruptor superior (a própria máscara plástica) quebrou. Fica muito quente após 10 minutos de operação contínua, para tal um estado que é impossível segurar nas mãos. Relembro - as condições em que ele trabalha são difíceis.