

Cafeteira embutida Bosch CTL 636ES1

Organizao interna muito inconveniente (no h compartimento para armazenar caf, como em outras mquinas de caf) Requer limpeza constante (os programas ligam todos os meses, embora usemos gua purificada) A Electrolux no suja tanto h trs anos: devido ao derramamento constante de caf, todas as partes internas so cobertas com massa de caf mida, em alguns lugares at com mofo. A bandeja de gotejamento est constantemente cheia (embora haja um recipiente especial adicional) e a gua est l com o bolo de caf) Tudo isso significa que o caf acorda constantemente dentro e a gua derrama, o que anti-higinico e antieconmico O compartimento de gros regularmente "bugs": d uma mensagem de que est vazio mesmo quando est 3/4 cheio

A menos que as ms sejam de cermica em vez de ao.