Chaleira eltrica Vitek VT-7009

defeito de design

A gua pinga na mesa ao despejar gua da chaleira, o boto liga / desliga quebrou aps 3 meses.

A tampa quebrou aps 2 anos e 3 meses. Ao lavar, o nvel de gua marca no os vidros so apagados.

Um cheiro muito forte de plstico da gua, o plstico no fundo do frasco de vidro rachou. Um ano depois, parou de ligar, bater no fundo da chaleira ajudou.

Cheiro de plstico da tampa, quebrou aps 3 meses de operao

Ebulio muito forte.

Cheiro e gosto de gua