

Secador de cabelo Vitek VT-2298 BN

Fedor qumico terrvel de plstico, 3 meses. o cheiro no desapareceu. apenas soprando sem aquecimento.

No encontrado

no encontrado

No