

# **Secador de cabelo Vitek VT-2330**

Apesar da potência declarada, o fluxo de ar é fraco.

Depois de uma semana de operação, o motor (ou o rotor sobre ele) parou de funcionar.