

Chaleira Vitek VT-7000

Em menos de um ms de uso, a tampa quebrou (no fecha)

Mecanismo no confivel para fechar/abrir a tampa

Barulhento

pressiono varias vezes para que ele trave e no salte. Ento tudo ficou normal, mas literalmente depois de 3 semanas a tampa quebrou (simplesmente no fechou). Entregue para reparo na garantia, descobriu-se que este um casamento. Tive que comprar outra chaleira.

Indicao imprecisa do nvel de gua na chaleira, isso pode ser o motivo do transbordamento de gua durante a fervura no tubo com o sensor de desligamento. O boto para abrir a tampa pode ranger.