

Torneira Hansgrohe Focus E2 31926000

gua escorrendo do boto do chuveiro, uma poa constante no cho. Alm disso, uma placa se forma ao redor do boto e gruda. Voc vai ao lavatrio, abre a torneira e pulverizado com um jato de um regador pendurado na parede. J se tornou um hbito verificar se o boto voltou sua posio original e, em seguida, desligue a gua para evitar tais surpresas. Mas a maior decepo so as mangueiras flexveis. Eles no desaparefusam, simplesmente giram em torno de um eixo, so prensados na fbrica. O bico estourou, o fragmento permaneceu na porca da mangueira, no possvel desapert-lo. Pensei apenas em comprar uma mangueira nova, mas o nativo no sai. Foi necessrio cortar o fragmento em segmentos com uma lima plana e extra-lo. Normalmente, o misturador dura mais do que a mangueira. O que fazer se a mangueira ficar inutilizvel? Ouvi dizer que o centro de servio pode mudar, mas o preo do problema e o ponto de fazer tal projeto se voc puder faz-lo sozinho com mangueiras retrteis.

inundou minha casa. acabamento ruim.

A gua no pode ser pior!!! No comeo pensei que fosse um casamento, mas quando vi a mesma torneira com a mesma doena em outro lugar (depois de usar um chuveiro higienico, sai gua por baixo do boto. E muito. Depois para) percebi que isso um design caracterstica. Alm disso, isso se manifesta aps o primeiro uso da torneira. no cobre totalmente. No comeo achei normal, mas depois vi os modelos de outras empresas. L, a gua da torneira completamente fechada aps a abertura da vlvula do chuveiro higienico.

M qualidade do regador

Ao pressionar o boto, a gua para de correr da misturadora.

Derramamento simultneo de gua da torneira e do chuveiro. Aparece aps 6-7 meses de uso. At 50% da gua perdida. Entrei em contato com a oficina de garantia e com o escritrio da Hansgrohe - consulte 42 pginas de instrues - isso fornecido pelo design, para ajustar a presso da gua ...

No.