

Moedor Metabo W 9-125 600376010

Esse modelo precisa ser mais colorido, no caro, mas rende muito

A principal desvantagem que no tolera poeira de concreto, mas Comprei para isso e a Metabo conquistou meu corao com sua resiliencia de combate. Aqui o fim do boto vem muito rapidamente, Surpreendentemente, parece que a proteo contra poeira est em ordem.

baixa qualidade de construo, erros estruturais

boto iniciar

Ao cortar concreto, o redutor ficou muito quente, o lubrificante fluiu pelo fuso do boto de fixao para substituir o disco, ao abrir a caixa de engrenagens revelou que o gato estava chorando lubrificao | Periodicamente difcil colocar as orelhas da porca nas ranhuras do fuso, outros fabricantes viram mais conveniente porcas de aperto rpido

Seria possvel fazer um punho anti-vibrao.