

r Condicionado Daikin Ururu Sarara FTXR28E/RXR28

Preo

Caro A umidificao no funciona corretamente no inverno. Uso um umidificador externoA alimentao no modo "noite" no suficiente, mas no modo "forte" faz barulho (no muito, quero mais silencioso)Controle complicadoClica quando o vento est forte l fora

No h timer semanal. Apenas por um dia. Instalao mais complexa e cara. Todos os recursos adicionais que fazem com que custe o dobro no so realmente necessrios. Mais importante - SERVIO NOJENTO!!! Ou melhor, um servio autorizado simplesmente no existe! Na sexta-feira, liguei para o escritrio de representao da Daichi em Rostov-on-Don e pedi ao mestre que mandasse consertar. Como descobri, o vazamento de freon parece ser baseado no erro mostrado no controle remoto. Bem, na verdade, eles me enviaram para X Tipo, v para onde voc comprou ou para quem o instalou. FOI QUANDO COMPREI 11 PEAS DE SPLIT DE UMA VEZ!!! E eu no comprei de Vasya ou Petya, mas de Daikin! E isso a um preo de 130 peas!!! E a FTXR 50 agora tem 160 peas!!! Parece-me que a tal preo por unidade, um militar deve crescer com o clique de um dedo? Ou eu perdi alguma coisa?.....

Um pouco mais caro.

No

plstico range quando aquecido, fede quando o modo de abastecimento est ligado