

Furadeira / Chave de fenda Stanley STDC18LHBK

A maior desvantagem que o motor não é vendido separadamente, mas apenas junto com a caixa de câmbio, caso contrário está tudo bem

pesado, metade da luz mais ou menos.

o momento muito menor e falhou durante o período de garantia (eu tinha três anos, para uma promoção)

A luz de fundo se descompõe moralmente, vou refazê-lo conforme recomendado em algum lugar em outros comentários. Claro que não é normal comprar um Shurik por 8k e refazer alguma coisa, mas esse é um problema ridículo que precisa ser eliminado e trabalhar com prazer como uma excelente ferramenta.

para um cartucho de volume e uma catraca (regulador de força), a luz não atinge o ponto de perfuração, você mesmo deve modificá-lo em casa.

ao expandir o furo 12 com uma furadeira, a alavanca joga, mas isso não afeta o trabalho

Existem pequenas falhas, como a luz de fundo acima do botão do qual a sombra, o cartucho de metal que foi imediatamente esfregado, o estojo com o logotipo de papel Stanley, que se rasga e se molha, ficando apenas uma mala preta.