

Powercom RPT-2000AP Schuko UPS

Cheira forte a plástico. Não cheira, mas fede. A terceira semana de uso passou, mas o cheiro quase não diminuiu. Estou chocado. Nem o cachorro entra na sala por causa desse fedor. Estou cansado de ficar sentado com a janela aberta, e já outono.

...

Estou mexendo no programa há muito tempo. Muitas configurações diferentes. E todo mundo quer tentar. E isso é uma perda de tempo)

Não sei onde as pessoas os encontram, mas não notei nada disso.

plástico terrivelmente fedorento, está funcionando há algumas semanas, ainda há um cheiro característico de plástico na sala do UPS, você pode sentir que pouco a pouco ele desaparece, mas acho que o cheiro será sentido por mais um mês

por 2 meses de uso não foi notado

O visor ainda necessário.