

Roteador Makita RP0900

Retrocessos

Curto e leve retrocesso das guias: no mortal, mas irritante - a preciso ruim ao ranhurar .

qualidade de construo

Nada

Sem partida suave, equipamento modesto - sem capa de cpia