

# Cap Kaiser A-6419 N

2-3 velocidades so muito barulhentas

Ainda no encontrei.

barulhento um eufemismo, ruge como um avio a jato, uma criana foge da cozinha com horror nos olhos quando eu a coloco 3 velocidade.

Muito barulhento e h onda o problema se algum souber, responda uma vez que tivemos fortes picos de energia e agora no momento em que funcionavam, as luzes de fundo funcionavam e depois disso no acenderam mudou muitas vezes o os prprios indicadores esto todos acesos e o cap funciona

Muito barulhento. No consigo ouvir a TV na cozinha.

No sei se a qualidade de construo ou a entrega de outra cidade afetou o fato de que tive que fazer reparos imediatamente antes de usar.