

Estojo SilverStone ML04

se voc instalar uma fonte de alimentao sem ventoinha e uma placa de vdeo, no haver orifcios de ventilao suficientes na tampa superior.

No encontrado.

No sei como diga, vou escrever em um comentrio. Alm disso, o preo ainda muito alto.

1. Qualidade de construo muito medocre do prprio gabinete. Para o nvel de Inwin est muito longe. Embora a aparncia disso no seja afetada.
2. Maior ruído do sistema montado do que em um caso convencional ao usar os mesmos componentes.
3. Custo inadequado. Embora seja inferior ao do modelo anterior, continua a ser um pagamento exclusivo e no est de forma alguma relacionado com a qualidade do produto ou o seu custo de produo.