

Telemvel OnePlus 2

A memória permanente não é suficiente após uma semana de uso, tive que comprar e instalar adicionalmente um cartão de memória microSDHC. Com o uso ativo, a parte superior da tampa traseira pode ficar visivelmente quente. Em aplicativos comuns, isso quase não é perceptível, mas às vezes eu lanco um comedor de recursos tão conhecido como o jogo World of Tanks Blitz, e agora o smartphone começa a esquentar seriamente nele. No inverno, isso não é assustador, mas o verdadeiro quente chegar e, em seguida, o superaquecimento e o afogamento podem acontecer. Eu também esperava um carregamento mais rápido, mas aqui esta história se arrasta por TRS horas.

Software chinês com bugs. Não sei como foi possível fazer um Android quase nu, externamente pouco diferente do firmware Nexus, mas para que não funcione normalmente... Na versão 3.5.5, a antena não funcionava (quebra de sinal), eles atualizaram rapidamente para 3.5.6. O modo não perturbe não funciona! (você não pode desativá-lo de jeito nenhum!), reverter para a versão anterior também não é fácil, você precisa instalar algum tipo de compilação de internet, então a versão antiga

A parte superior fica muito quente ao assistir a um vídeo e usar um navegador, bateria fraca

Aquece durante jogos pesados, como Wot

Existem falhas no software, o que não é crítico, mas perceptível.

A parte superior fica muito quente ao assistir a um vídeo e usar um navegador, uma bateria fraca

-Aquecimento -O USB Tipo C não está na estrada -Não havia acessórios quando o comprei. Como o telefone não foi vendido na Rússia -Não havia idioma russo, ele chegou em ucraniano)