

# Roteador Makita RP2300FCX

A nfase paralela na imagem e no vdeo muito boa, mas no kit h algum tipo de "toco"

.Em uma das duas hastes h uma pequena folga (ou seja, o rolamento alardeado est em apenas uma haste, em no segundo apenas uma bucha ou algo assim). A folga no muda com a altura de elevao, o deslocamento do centro do cortador ocorre dentro de 0,1-0,2 mm. (no parece crtico, mas ainda assim).3. A nfase paralela apenas algum tipo de riso, no consigo imaginar para que pode ser usado (estase no lixo), seria melhor se abajassem o preo em 300-500 rublos. e vendido sem ele.4. Acessrio do aspirador apenas de um lado e numa posio.