

Roteador Phiolent Professional MF3-1100E

O elevador est preso. A primavera voa periodicamente. Os rolamentos no eixo so os mais baratos, no projetados para altas velocidades. Eles encravaram muito rapidamente e tiveram que ser substituidos. A base cai periodicamente do motor.

O design do elevador, falta de confiabilidade geral - desmoronou nas mos

Qualidade, pina de pina, curso vertical apertado

Barato, mas no uma alternativa de alta qualidade ao caro routersA pina de pina um desastre. Voc precisa esticar muuuito para prender adequadamente o cortador com ele. Todo o modelo feito de forma desajeitada, para ajust-lo para o trabalho, preciso lubrificar as guias verticais

pina e guias

conjunto completo pequeno.

pina de pina desconfortvel, trmula, desajeitada, ruim.