

# Sistema de refrigerao Gelid Solutions Silent 12

Comeou a fazer barulho aps algumas semanas.

Sem proteo contra polaridade reversa. Falta de suporte tcnico.

Um leve rudo quando a velocidade diminui, mas desaparece aps a execuo. Recebi uma cpia que s fez overclock at 2665, que est alm do desvio permitido de 10%.

No observado .

Casamento. Graxa imediatamente vazou