

Placa Gefest 1200 C6 K33

no forno, os assados queimam enquanto permanecem crus por cima. depois de alguns anos, o controle de gs no forno entrou em longas frias. Remdios populares, como 5 kg. o sal-gema por palete ou 4 tijolos por palete no melhorou a situao com o cozimento no forno.

No h absolutamente nenhuma deficincia nesta fase de operao!!

Ignio automtica. Barulhento.

Comprei dois foges, um para a casa e outro para o apartamento. Um ano depois, a temperatura do forno deixou de ser regulada nos dois foges, descobriu-se que os termopares no funcionavam, no so vendidos separadamente, apenas montados com uma torneira, o preo de uma torneira de 1150 rublos. Quando o forno est quente, difcil ligar e desligar os botes de gs, alm disso, eles aparecem constantemente.

Os fornos podem dizer no. No h isolamento trmico - tudo ao redor fumegante e quente, mas por dentro a temperatura no se mantm. Voc pode, claro, adaptar mas por que ento a placa? Voc tambm pode comprar um fogo. O espao inferior (onde s vezes h uma gaveta para pratos) no isolado do gs))))

aps dois anos, a ignio eltrica do queimador dianteiro esquerdo comeou a travar.

!