

Apple PC Z0R80001X

No h falhas

Voc no pode aumentar a quantidade de RAM, ela soldada diretamente na placa-me. Ento compre imediatamente para que voc tenha o suficiente. 4 GB mais do que suficiente para mim. Mas voc ainda pode alterar o disco rgido para um SSD. O que eu mesmo quero fazer e aconselho vivamente. H outro problema, mas tpico para muitos dispositivos Apple - esta a localizao dos conectores USB. Eles so muito prximos um do outro. Os cabos ficam presos sem problemas, mas uma unidade flash com dimenses aumentadas no pode ser inserida posteriormente. tratado com um simples cabo de extenso. Alm disso, graas a isso, torna-se mais conveniente conectar, todos os conectores esto apenas no painel traseiro. Parece que a empresa de fachada no quer elimin-los em princpio. Embora fosse mais conveniente.