

Bomba submersvel Grundfos Unilift KP 350-A-1

no percebeu

-

Falhou aps um ano. O departamento de servio disse que era minha prpria culpa e eles no iriam reparar na garantia. Em seu lugar, uma bomba muito mais barata funcionou por 5 anos.

Preo. O plstico da ala caiu quando atingiu o anel de concreto armado do poo durante o iamento. O caso resistiu a este plus. A ala em si de ferro, isso tambm uma vantagem)))) Com o impacto, o copo inferior com a malha pode cair. Est colado por baixo. No h vlvula de reteno - ela tratada instalando uma vlvula de reteno.) O dimetro de pouso 1,1/4. Vlvula de reteno 500 rublos. Mais um engate rpido.