

Furadeira / chave de fenda Metabo BS 14.4 602206510

No detectado.

Um pouco barulhento...(Vamos ver depois do arrombamento...).

O porta-bits cai raramente, mas com preciso. As baterias tm vida prpria. Menos de um ano depois, eles trocaram a lmpada e o motor no servio.

Barulhento

Ainda no os notei!

No

A luz de fundo s interfere. A capacidade da bateria parecia demais pequena. Eu estava esperando mais.