Ferro Vitek VT-1240

Ainda no. Espero que no)))

Vaza ao cozinhar (embora haja um cone de "proteo contra vazamentos"). Desconfortvel na mo (design industrial no ergonmico), qualidade de construo ruim, difcil de encher com gua.

no h nenhum

O cabo de alimentao curto.

Eles simplesmente no existem!

Funo de asperso boto est localizado na parte inferior da ala e, se pressionar o boto de vapor, que est na parte superior da ala, no, no e o boto de pulverizao pressionado. Na minha opinio, isso um sinal de menos, design. Outro ponto negativo que o tanque de gua do ferro no pode ser desconectado de forma alguma. em nosso ferro velho era possvel desconectar. a sola do ferro no est bem presa ao corpo, h uma folga de 5 mm, e atrs dessa folga voc pode ver os fios que esto dentro do ferro. Infelizmente, no consideramos isso na hora da compra. enquanto passava e estava tudo bem, mas tenho medo de imaginar o que vai acontecer, se a gua entrar nessa lacuna.

No houve falhas, mas depois de cerca de seis meses, os sedimentos s vezes comearam a cair em flocos. Eu resolvo esse problema intensivamente - o suficiente por um longo tempo.