

# Ferro Vitek VT-1240

Ainda no. Espero que no)))

Vaza ao cozinhar (embora haja um cone de "proteção contra vazamentos"). Desconfortável na mão (design industrial não ergonômico), qualidade de construção ruim, difícil de encher com água.

no há nenhum

O cabo de alimentação curto.

Eles simplesmente não existem!

Função de aspersão botão está localizado na parte inferior da alça e, se pressionar o botão de vapor, que está na parte superior da alça, não, não é o botão de pulverização pressionado. Na minha opinião, isso é um sinal de menos, design. Outro ponto negativo é que o tanque de água do ferro não pode ser desconectado de forma alguma. Em nosso ferro velho era possível desconectar. A sola do ferro não está bem presa ao corpo, há uma folga de 5 mm, e atrás dessa folga você pode ver os fios que estão dentro do ferro. Infelizmente, não consideramos isso na hora da compra. Enquanto passava e estava tudo bem, mas tenho medo de imaginar o que vai acontecer, se a água entrar nessa lacuna.

Não houve falhas, mas depois de cerca de seis meses, os sedimentos às vezes começaram a cair em flocos. Eu resolvo esse problema intensivamente - o suficiente por um longo tempo.