

Chuveiro Triton Alfa

Quando voc sobe, ele range muito. Ao montar, tive que usar bastante selante: em particular, havia lacunas muito grandes nas juntas das paredes com o banheiro. H, em princpio, um limiar ao longo da borda, mas ainda perdeu tudo. Os desnveis so devido ao projeto e no dependem da montagem correta.

Praticamente nenhum

Quando voc sobe, range muito. Ao montar, tive que usar bastante selante: em particular, havia lacunas muito grandes nas juntas das paredes com o banheiro. L, em princpio, o limite est no limite, mas ainda perdeu tudo.

No primeiro dia, a vlvula de ajuste da presso da gua falhou, ela simplesmente se desfez, um interruptor de modo terrivelmente inconveniente fluiu. No havia vlvulas de reteno no kit, como resultado, a gua transferida do tubo frio para o quente.

Estou apenas listando tudo o que quebrou:1) o painel de controle (escrevi um comentrio separado sobre isso)2) o fornecimento de gua quente falhou, felizmente, eu estava em casa e desliguei toda a gua na casa do tempo, caso contrrio teramos inundado os vizinhos, a gua corria a uma velocidade selvagem. Reparamos por quase 2 semanas, usamos o banheiro como uma bacia, engraado lembrar ... 3) Impadas de diodo no chuveiro, trocamos o segundo regador 4) interruptor de modo de jato 5) roletes da porta 6) ferrugem nas partes metlicas das prateleiras