

# Convector Electrolux Torrid ECH/T-1500 M

Cheiro desagradvel de leo superaquecido e metal quando o convector ligado pela primeira vez. Ele fedia por cerca de trs horas, at que o elemento de aquecimento estivesse devidamente calcinado.

Demora muito tempo para aquecer. Demora mais de uma hora para aquecer o ar no salo normalmente. Mas depois aquece bem e de forma estvel. Quando ligado pela primeira vez, havia um cheiro desagradvel, como de poeira fumegante. Em apoio, eles disseram que era necessario apenas limp-lo com um pano antes de lig-lo pela primeira vez. Agora no h tais problemas. Existem apenas dois modos de aquecimento. Mas alguns aquecedores s tm um, ento estou mexendo nele.