

VENTS 150 MA Press exaustor

o preço - bem, meio difícil para um design tão simples, mesmo com sensor de umidade, bem, não entendo porque, mas faz muito barulho, e o ar, não um mecanismo, e o último momento o layout interno - meus fios vão para a ventilação esquerda do buraco - tive que reconfigurá-lo um pouco por dentro (movi o sensor de umidade sob a grade para outro lugar), mas essas são mais perguntas para mim

Quebrou dois meses após o uso

Parece que os engenheiros que o desenvolveram nem se deram ao trabalho de testá-lo. Após um mês de uso, notei que algo estava errado com ele. Ele tirou a tampa e aquela vadia que é responsável pelas persianas e o timer, aquecendo, derreteu o plástico no local onde fica preso o mecanismo das persianas. E, na verdade, as persianas pararam de funcionar e ficaram presas no meio.