

Furadeira / chave Ryobi R18IW3-0

Pilhas caras (no includas). Motor da escova.

No desparafusa parafusos no lubrificados. No desparafusado em r15, . No liga r15, possivelmente devido a pasta anti-rangido

No h regulador de torque (limitador) suficiente