

Fresa Kraissmann 910 OFT 6-8

ncoras no confiveis e muitas vezes em chamadas. O interruptor est localizado de forma muito inconveniente e muito pequeno. Vibra quando o cortador estendido.

Qualidade dos enrolamentos

1. O cabo de alimentao curto e de m qualidade. Quando frio, endurece e quebra. Substitudo pelo inicio do clima frio.2. O parafuso de ajuste e fixao da sola de m qualidade. A rosca foi removida e tambm substituda.3. H apenas uma no kit e essa no uma chave "fonte" para 22 (mesmo que haja uma fresagem para uma chave de 14 no eixo)

No trabalhe com ela, mas coloque-a em um aparador.