

# Serra PCM 8 Bosch 0603B10000

No

Comparado com as serras Metabo, Makita e Dewalt. Aqui todo mundo escreve sobre boa preciso de corte - aparentemente eles no funcionaram com serras de outros fabricantes. Ela corta uniformemente at o meio do trao, depois a linha de corte vai para o lado direito. Aparentemente, h alguma reao e isso acontece pelo meu esforo no punho. Que sob 90 que sob 45 graus, corta igualmente torto. Marcao no totalmente precisa do ngulo de rotao da mesa, mas aps alguns cortes de teste voc pode adaptar. O ponteiro laser est posicionado exatamente onde a serragem est voando. Eu mesmo no uso laser, quem usa vale a pena conhecer. O compartimento da bateria sempre serragem. Manpulos de bloqueio indistintos e frgeis. impossvel fixar a posio normalmente com um movimento da ala, para isso voc precisa girar a trava uma vez, pressionar e reorganizar a ala plstica na posio oposta e apert-la. A barra de encosto dobrou para dentro quase imediatamente.

Eu no a encontrei, a menos que haja uma seleo to grande de lminas de serra especificamente para este modelo (dimetro 190 mm e assento 30 mm)

1. O laser brilha em um ngulo muito agudo (quase paralelo ao piso), razo pela qual nem sempre ilumina totalmente as peas de trabalho em relevo (por exemplo, uma moldura de porta). Por causa disso, s vezes impossvel serrar o comprimento exato na primeira vez: primeiro voc deve limar a olho com uma margem e depois mover gradualmente a pea de trabalho para que o disco fique exatamente acima do risco. Em princpio, possvel fazer isso sem um laser, fiz exatamente isso quando as baterias estavam mortas. 2. O grampo um pouco curto, por isso s vezes voc precisa simplesmente segurar a pea de trabalho com a mo, mas isso no afeta a qualidade do corte e a convenincia do trabalho. 3. Depois de vrias dezenas de cortes, a ala de plstico da trava angular quebrou. Acontece que amadores que usam a combinao de plstico com metal em unidades de potncia tambm esto na Bosch. A quebra no crtica, esta trava pode ser apertada com um alicate, mas sempre espero a mais alta qualidade da ferramenta Bosch. A tampa protetora sobe com um esforo bastante grande (apoiando-se na pea de trabalho, o rolo no rola ao longo dela, mas simplesmente fica preso), criando inconvenientes no trabalho. Resolvi tirar essa capa. No vou dizer que aconselho a todos a fazerem isso (afinal, segurana segurana), mas depois disso ficou incomparavelmente mais conveniente trabalhar.

Barulhento quando ligado, depois de um momento o som fica bem confortvel. Menos da metade entra no saco de serragem, o resto espalha um metro e meio. Ambas as deficincias so bastante minuciosas, eu bebi super.

Eu no percebi ainda.