

Turntable Music Hall mmf-5.1

A estabilidade da velocidade do motor medocre. difícil configurar a patinação ideal - ou ela salta ao longo das pistas ou a agulha cai no registro na diagonal. Em geral, todo antiderrapante antiderrapante é uma impressão infantil. O próprio ajuste do contrapeso gira ao longo do tempo, aumentando a força de fixação em cerca de 0,1g em 1-2 meses de uso. Não crítico, mas você precisa prestar atenção. Fonte de alimentação chinesa para crianças. Não esqueça que a atualização 5.3 deste modelo foi lançada - melhor, porém é mais cara.

no detectado

O tapete gruda na placa.

Nenhuma mudança automática para 45rpm

No detectado. melhor substituir o tapete de feltro padrão por um melhor, como a cortia.